

梅江区 农村集中供水用户水龙头水质监测信息公开表（2023 年第三季度）

编号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	长沙镇大密村下理石3号	长沙镇大密村理石水厂	梅州市疾控中心	梅州市疾控中心	7月12日	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、氯化物、总硬度（以碳酸钙计）、硝酸盐氮（以N计）、铁、锰、硫酸盐、氰化物、溶解性总固体、高锰酸钾指数、氟化物、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铝、铅、三氯甲烷、氯酸盐、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、氨、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均合格。	无	
2	三角镇桂林学校	东升水厂			7月11日		经检测，所检指标均合格。	无	
3	美景花园				7月11日		经检测，所检指标均合格。	无	
4	三角镇梅汕老路37号				7月11日		经检测，所检指标均合格。	无	
5	梅江区三角镇政府				7月11日		经检测，所检指标均合格。	无	
6	扎上村曾子岗17号				城北镇干才供水工程		7月12日	经检测，所检指标均合格。	无
8	横坑10号	横坑水厂			7月12日		经检测，所检指标均合格。	无	
9	大窝里7号	将军阁里村供水站			7月13日		经检测，所检指标均合格。	无	

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。